



I 5 ERRORI PIÙ COMUNI NEI LOCALI VIDOIR CHE RISCOVRIAMO NELLE NUOVE CASE DI CURA

La progettazione e la costruzione di una casa di cura comportano infiniti elementi e considerazioni; il locale vidoir potrebbe non essere sempre in cima alla lista delle priorità, eppure rimane una parte essenziale della struttura. Qui in Stanbridge lavoriamo a stretto contatto con case di cura, architetti e appaltatori per garantire una soluzione efficiente per lo smaltimento dei rifiuti che rispetti le normative, prevenga le infezioni ed eviti ritardi nella registrazione ufficiale della struttura al momento della consegna del progetto.

Durante i nostri 70 anni di attività, abbiamo riscontrato numerosi errori relativi ai locali vidoir, tra cui:

1. Accesso improprio o inadeguato

Un'insufficiente considerazione dei locali vidoir in fase di progettazione si traduce spesso in un posizionamento poco pratico e in difficoltà operative. Ad esempio, collocare un locale vidoir adiacente alla stanza di un residente può causare disturbi acustici dovuti al suo uso frequente. Altre criticità includono porte strette o che si aprono in modo ostruttivo, creando difficoltà al personale, o il trasporto di rifiuti attraverso aree comuni per lo smaltimento, pratica mai consigliabile. Infine, l'assenza di un locale vidoir dedicato su ogni piano o reparto compromette i protocolli di controllo delle infezioni.

2. Layout non conforme

Garantire un design funzionale e conforme fin dall'inizio è essenziale per evitare costosi adeguamenti successivi e per garantire che la nuova casa di cura soddisfi sia gli standard normativi che le esigenze operative. Ad esempio, non avere una chiara separazione tra le aree "pulite" e "sporche" può portare alla contaminazione incrociata. La vostra struttura non supererà gli standard di ispezione se contiene un locale vidoir progettato o mantenuto male, con conseguente non conformità o un rating inferiore.

3. Mancanza di attrezzature essenziali

Affinché un locale vidoir sia a norma, deve avere installate le attrezzature necessarie. Come minimo, dovrebbe includere un lava-padelle affidabile, un rack di asciugatura e strutture per il lavaggio delle mani. La mancata dotazione o manutenzione corretta del locale può vanificare anche le politiche di controllo delle infezioni più rigorose. Investire in attrezzature di qualità è essenziale per un'assistenza sicura e conforme.



4. Attrezzature errate

Scegliere l'attrezzatura appropriata per la vostra struttura è altrettanto importante. È essenziale assicurarsi che tutti i materiali all'interno della stanza siano durevoli, non corrosivi e facili da pulire, come i nostri lava-padelle in acciaio inossidabile. Progettare il locale vidoir con attrezzature sbagliate non è solo un fallimento funzionale, ma crea rischi concreti. Se i materiali non sono efficaci e conformi, possono ospitare batteri e indebolire l'intera strategia di controllo delle infezioni.

5. Flusso di controllo delle infezioni carente

Il flusso di controllo delle infezioni viene spesso trascurato durante la progettazione, dando vita a spazi che, pur essendo inizialmente funzionali, non supportano una prevenzione efficace e continua. Un design scadente può portare a inefficienze e rischi di contaminazione difficili da risolvere una volta che la stanza è in uso. Un locale vidoir ben progettato terrà conto del flusso di movimento del personale durante lo smaltimento dei rifiuti organici.



Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: admin@stanbridge.co.uk www.stanbridge.co.uk

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35





Affrontare proattivamente tutti gli errori sopra menzionati durante la fase di progettazione e costruzione di una casa di cura può prevenire e ridurre il rischio di infezione, garantendo un ambiente sicuro per residenti, personale e visitatori.

Integrare i principi cardine del controllo delle infezioni fin dall'inizio assicura il successo della vostra nuova casa di cura. Dando priorità a questi standard sin dal primo giorno, non state solo garantendo la conformità alle ispezioni delle autorità locali, ma state salvaguardando l'operatività a lungo termine della vostra struttura. Eliminate l'incertezza e gettate basi solide per un futuro sicuro ed efficiente.

Contattateci oggi stesso per discutere i requisiti del vostro progetto o per saperne di più su come possiamo aiutarvi nella vostra costruzione.

Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: admin@stanbridge.co.uk www.stanbridge.co.uk

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35

