



## DIE TOP 5 FEHLER BEI DER PLANUNG VON REINIGUNGS- UND DESINFIZIERUNGSRÄUMEN IN NEUEN PFLEGEHEIMEN

Die Planung und der Bau eines Pflegeheims umfassen unzählige Elemente und Überlegungen. Dabei steht der Reinigungs- und Desinfektionsraum (Fäkalienraum/Sluice Room) nicht immer ganz oben auf der Prioritätenliste; dennoch bleibt er ein wesentlicher Bestandteil eines Heims. Hier bei Stanbridge arbeiten wir eng mit Pflegeheimen, Architekten und Bauunternehmen zusammen, um sicherzustellen, dass eine effiziente Entsorgungslösung vorhanden ist, die den Vorschriften entspricht, Infektionen verhindert und Verzögerungen bei der offiziellen Registrierung des Heims zum Zeitpunkt der Projektübergabe vermeidet.

In den 70 Jahren unserer Tätigkeit haben wir zahlreiche Fehler im Zusammenhang mit diesen Räumlichkeiten beobachtet, darunter:

### 1. Ungeeigneter oder schlechter Zugang

Eine unzureichende Berücksichtigung der Desinfektionsräume während der Entwurfsphase führt häufig zu einer unpraktischen Positionierung und betrieblichen Herausforderungen. Wenn beispielsweise ein solcher Raum direkt neben einem Bewohnerzimmer liegt, kann dies aufgrund der häufigen Nutzung zu Lärmbelastigungen führen. Weitere Herausforderungen sind zu schmale Türen oder Türen, die den Weg versperren, was den Zugang für das Personal erschwert. Auch der Transport von Abfällen durch Gemeinschaftsbereiche zur Entsorgung ist niemals ratsam. Schließlich beeinträchtigt das Fehlen eines speziellen Desinfektionsraums auf jeder Etage oder Station die Infektionskontrollprotokolle.

### 2. Nicht regelkonformes Layout

Ein funktionales, regelkonformes Design von Anfang an ist entscheidend, um kostspielige Anpassungen im Nachhinein zu vermeiden und sicherzustellen, dass das neue Pflegeheim sowohl regulatorische Standards als auch betriebliche Anforderungen erfüllt. Wenn beispielsweise keine klare Trennung zwischen „reinen“ und „unreinen“ Bereichen im Raum besteht, kann dies zu Kreuzkontaminationen führen. Ihr Neubau wird die Inspektionen (z. B. durch die CQC oder das Gesundheitsamt) nicht bestehen, wenn der Desinfektionsraum schlecht konzipiert oder gewartet ist. Die Folge können die Nichteinhaltung von Vorschriften oder eine schlechtere Bewertung sein.

### 3. Fehlende Grundausstattung

Damit ein Reinigungs- und Desinfektionsraum den Vorschriften entspricht, muss die erforderliche Ausrüstung installiert sein. Als Minimum sollte ein konformer Raum einen zuverlässigen Steckbecken-Spülapparat, ein Trockengestell und Möglichkeiten zur Händewaschen enthalten. Eine mangelhafte Ausstattung oder Wartung kann selbst die robustesten Infektionsschutzmaßnahmen untergraben. Die Investition in Qualitätsausrüstung ist für eine sichere und vorschriftenkonforme Pflege unerlässlich.

Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: [admin@stanbridge.co.uk](mailto:admin@stanbridge.co.uk) [www.stanbridge.co.uk](http://www.stanbridge.co.uk)

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35





## 4. Falsche Ausrüstung

Die Auswahl der geeigneten Ausrüstung für Ihre Einrichtung ist ebenso wichtig. Es muss sichergestellt werden, dass alle Materialien im Raum langlebig, korrosionsbeständig und leicht zu reinigen sind – wie unsere Steckbecken-Spülgeräte aus Edelstahl. Die Planung mit der falschen Ausrüstung führt nicht nur zum Scheitern, sondern schafft Risiken. Wenn Materialien nicht effektiv und konform sind, können sie Bakterien beherbergen und Ihre gesamte Infektionsschutzstrategie schwächen.

## 5. Mangelhafter Workflow beim Infektionsschutz

Der Arbeitsfluss (Flow) bei der Infektionskontrolle wird bei der Planung oft übersehen. Das Ergebnis sind Räume, die zwar anfangs funktional erscheinen, aber keine effektive, dauerhafte Infektionsprävention unterstützen. Dieses mangelhafte Design kann zu Ineffizienzen und Kontaminationsrisiken führen, die nur schwer zu beheben sind, sobald der Raum in Betrieb ist. Ein gut gestalteter Raum berücksichtigt die Bewegungsabläufe des Personals bei der Entsorgung von Ausscheidungen.



Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: [admin@stanbridge.co.uk](mailto:admin@stanbridge.co.uk) [www.stanbridge.co.uk](http://www.stanbridge.co.uk)

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35





Die proaktive Behandlung der oben genannten, häufig auftretenden Fehler während der Planungs- und Bauphase eines Pflegeheims kann das Infektionsrisiko verringern und eine sichere Umgebung für Bewohner, Personal und Besucher gleichermaßen gewährleisten.

Indem Sie die Kernprinzipien einer konformen Infektionskontrolle von Anfang an einbeziehen, stellen Sie die Weichen für den Erfolg Ihres neuen Pflegeheims. Wenn Sie diesen Standards vom ersten Tag an Priorität einräumen, sichern Sie nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und das Bestehen von Inspektionen, sondern schützen auch den langfristigen Betrieb Ihrer Einrichtung. Nehmen Sie die Unsicherheit aus der Gleichung und legen Sie ein solides Fundament für eine sichere und effiziente Zukunft.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Projektanforderungen zu besprechen oder um mehr darüber zu erfahren, wie wir Sie bei Ihrem Bauvorhaben unterstützen können.

**Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA**

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: [admin@stanbridge.co.uk](mailto:admin@stanbridge.co.uk) [www.stanbridge.co.uk](http://www.stanbridge.co.uk)

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35

