



TOP 5 DES ERREURS DE CONCEPTION DE SALLES VADOIR (SLUICE ROOMS) DANS LES NOUVELLES MAISONS DE RETRAITE

La conception et la construction d'une maison de retraite impliquent d'innombrables éléments, et la salle vadoir (ou local de décontamination) n'est pas toujours en haut de la liste des priorités. Pourtant, elle reste une pièce essentielle de l'établissement. Chez Stanbridge, nous travaillons en étroite collaboration avec les maisons de retraite, les architectes et les entrepreneurs pour garantir la mise en place d'une solution efficace d'élimination des déchets, conforme aux réglementations, prévenant les infections et évitant tout retard lors de l'enregistrement officiel de l'établissement au moment de la remise du projet.

Au cours de nos 70 années d'activité, nous avons constaté de nombreuses erreurs concernant ces locaux, notamment:

1. Un accès inapproprié ou mal conçu

Une prise en compte insuffisante de la salle vadoir lors de la phase de conception entraîne fréquemment un positionnement peu pratique et des défis opérationnels. Par exemple, placer une salle vadoir à côté de la chambre d'un résident peut causer des nuisances sonores dues à son utilisation fréquente. D'autres problèmes incluent des portes trop étroites ou des ouvertures encombrantes qui gênent le personnel, ou encore le transport de déchets à travers les zones communes pour leur élimination, ce qui n'est jamais recommandé. Enfin, l'absence d'un local dédié à chaque étage ou service compromet les protocoles de contrôle des infections.

2. Un agencement non conforme

Garantir une conception fonctionnelle et conforme dès le départ est essentiel pour éviter des ajustements coûteux par la suite et garantir que l'établissement répond aux normes réglementaires. Par exemple, l'absence de séparation claire entre les zones « propres » et « sales » peut entraîner une contamination croisée. Votre construction échouera aux inspections de conformité (type CQC) si elle contient une salle vadoir mal conçue ou mal entretenue, ce qui peut mener à une non-conformité ou à une note inférieure.

3. L'absence d'équipements essentiels

Pour être conforme, une salle vadoir doit être équipée du matériel nécessaire. Au minimum, elle doit comprendre un lave-bassins désinfecteur fiable, un rack de séchage et des installations pour le lavage des mains. Le fait de ne pas équiper ou entretenir correctement ce local peut saper les politiques de contrôle des infections les plus robustes. L'investissement dans un équipement de qualité est indispensable pour des soins sûrs et conformes.

Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: admin@stanbridge.co.uk www.stanbridge.co.uk

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35





4. Un équipement inadapté

Le choix d'un équipement approprié pour votre établissement est tout aussi crucial. Il est essentiel de s'assurer que tous les matériaux à l'intérieur de la pièce sont durables, non corrosifs et faciles à nettoyer, comme nos lave-bassins en acier inoxydable. Concevoir une salle vadoir avec un mauvais équipement ne se solde pas seulement par un échec, cela crée des risques. Si les matériaux ne sont pas efficaces et conformes, ils peuvent abriter des bactéries et affaiblir toute votre stratégie de lutte contre les infections.

5. Un flux de contrôle des infections déficient

Le flux de travail est souvent négligé lors de la conception, ce qui donne des espaces qui, bien qu'opérationnels au début, ne permettent pas une prévention efficace et continue des infections. Cette mauvaise conception peut entraîner des inefficacités et des risques de contamination difficiles à corriger une fois le local en service. Une salle bien conçue doit prendre en compte le circuit du personnel lors de l'élimination des déjections humaines.



Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: admin@stanbridge.co.uk www.stanbridge.co.uk

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35





Traiter de manière proactive ces erreurs courantes lors de la phase de conception et de construction peut prévenir et réduire les risques d'infection, garantissant ainsi un environnement sûr pour les résidents, le personnel et les visiteurs.

L'intégration des principes fondamentaux de contrôle des infections dès le début assure le succès de votre établissement. En accordant la priorité à ces normes dès le premier jour, vous ne vous contentez pas d'assurer la conformité réglementaire, vous sécurisez l'exploitation à long terme de votre structure. Éliminez l'incertitude et posez des bases solides pour un avenir sûr et efficace.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter des exigences de votre projet ou pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous accompagner dans votre construction.

Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: admin@stanbridge.co.uk www.stanbridge.co.uk

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35

