



LOS 5 PRINCIPALES ERRORES EN SALAS DE DESINFECCIÓN QUE VEMOS EN NUEVAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS

El diseño y la construcción de una residencia de ancianos implica innumerables elementos y consideraciones, y es posible que la sala de desinfección (o cuarto sucio) no siempre ocupe el primer lugar en la lista de prioridades; sin embargo, sigue siendo una parte esencial del centro. En Stanbridge, trabajamos estrechamente con residencias, arquitectos y contratistas para garantizar una solución eficiente de eliminación de residuos que cumpla con la normativa, prevenga infecciones y evite retrasos en el registro oficial del centro al momento de la entrega del proyecto.

Durante nuestros 70 años de trayectoria, hemos observado numerosos errores relacionados con las salas de desinfección, entre ellos:

1. Acceso inadecuado o deficiente

La falta de consideración hacia las salas de desinfección durante la fase de diseño suele dar lugar a una ubicación poco práctica y a retos operativos. Por ejemplo, situar la sala junto a la habitación de un residente puede causar molestias por ruido debido a su uso frecuente. Otros problemas incluyen puertas estrechas o que abren de forma obstructiva, dificultando la entrada del personal, o el transporte de residuos a través de zonas comunes, algo que nunca es recomendable. Por último, la ausencia de una sala de desinfección específica en cada planta o pabellón compromete los protocolos de control de infecciones.

2. Distribución no conforme a la normativa

Garantizar un diseño funcional y normativo desde el principio es esencial para evitar ajustes costosos a posteriori y asegurar que la nueva residencia cumpla tanto con los estándares legales como con las necesidades operativas. Por ejemplo, no disponer de una separación clara entre las zonas limpias y sucias de la sala puede provocar contaminación cruzada. Su construcción no superará las inspecciones de calidad (como las de la CQC en el Reino Unido) si contiene una sala de desinfección mal diseñada o mantenida, lo que puede resultar en incumplimientos o en una calificación más baja.

3. Falta de equipamiento esencial

Para que una sala de desinfección cumpla con la normativa, debe tener instalado el equipo necesario. Como mínimo, debe incluir un lavador-desinfectador de cuñas fiable, un estante de secado y puntos de lavado de manos. No equipar o mantener adecuadamente esta sala puede socavar incluso las políticas de control de infecciones más sólidas. Invertir en equipos de calidad es vital para una atención segura y legal.

Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: admin@stanbridge.co.uk www.stanbridge.co.uk

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35





4. Equipamiento incorrecto

Seleccionar el equipo adecuado para su instalación es igualmente importante. Es fundamental asegurarse de que todos los materiales de la sala sean duraderos, no corrosivos y fáciles de limpiar, como nuestros lavadores-desinfectadores de acero inoxidable. Diseñar la sala con equipos inadecuados no solo es un error operativo, sino que crea riesgos: si los materiales no son eficaces, pueden albergar bacterias y debilitar toda su estrategia de control de infecciones.

5. Flujo deficiente de control de infecciones

El flujo de trabajo suele pasarse por alto en el diseño, lo que da lugar a espacios que, aunque funcionales al principio, no favorecen una prevención de infecciones continua y eficaz. Un diseño deficiente genera ineficiencias y riesgos de contaminación difíciles de corregir una vez que la sala está en uso. Una sala bien diseñada tendrá en cuenta el recorrido del personal al eliminar los desechos humanos.



Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: admin@stanbridge.co.uk www.stanbridge.co.uk

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35





Abordar de forma proactiva estos errores comunes durante la fase de diseño y construcción puede prevenir y reducir el riesgo de infección, garantizando un entorno seguro tanto para los residentes como para el personal y los visitantes.

Incorporar los principios básicos del control de infecciones desde el primer día asegura el éxito de su nueva residencia. Al priorizar estos estándares, no solo garantiza el cumplimiento de las inspecciones de las autoridades locales, sino que protege la operatividad a largo plazo de su centro. Elimine la incertidumbre y sienta las bases de un futuro seguro y eficiente.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para hablar de los requisitos de su proyecto o para saber más sobre cómo podemos ayudarle en su construcción.

Stanbridge Limited Unit 78, Powder Mill Road, Questor Park, Dartford, Kent DA1 1JA

Telephone: +44 (0) 1689 806500

Email: admin@stanbridge.co.uk www.stanbridge.co.uk

Registered in England and Wales No. 570388 Registered Office: as above

VAT No. 335 8708 35

